

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

BRONI CZARNOPROCHOWEJ

1. WSTĘP

Broń czarnoprochowa Uberti i D. Pedersoli to wierne repliki historycznych modeli, które wymagają szczególnej ostrożności podczas użytkowania. Różni się ona od nowoczesnej broni sposobem ładowania oraz obsługi, dlatego przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. **Traktuj broń zawsze jak załadowaną** – nigdy nie kieruj jej wylotu w stronę siebie ani innych osób.
2. **Używaj wyłącznie czarnego prochu** – stosowanie prochu bezdymnego może doprowadzić do uszkodzenia broni i obrażeń.
3. **Dbaj o odpowiedni ładunek** – nie przekraczaj zalecanej dawki prochu.
4. **Sprawdź osadzenie kul** – kule powinny być dobrze osadzone w komorze bębna.
5. **Naoliwiaj komory cylindra/bębna** – zapobiegnie to niekontrolowanemu zapłonowi.
6. **Ładuj tylko 5 z 6 komór** – w sześciostrzałowych rewolwerach przy przenoszeniu kurek powinien opierać się na kominku.
7. **Nie wykonuj gwałtownych ruchów** – nie wspinaj się, nie skacz ani nie pokonuj przeszkód z nabitą bronią.
8. **Nie pal podczas ładowania i strzelania** – kontakt ognia z prochem może doprowadzić do eksplozji.
9. **Chroń oczy i uszy** – podczas strzelania zaleca się stosowanie okularów i ochronników słuchu.
10. **Przechowuj broń i materiały osobno** – proch, kapiszony i broń powinny być składowane w suchych, odrębnych pojemnikach.
11. **Ostrożnie w przypadku niewypału** – traktuj broń tak, jakby mogła wystrzelić w każdej chwili.

3. CZARNY PROCH

1. **Tylko czarny proch** jest zalecanym ładunkiem do replik rozdzielnego ładowania.
2. **Używaj wyłącznie fabrycznego czarnego prochu** o odpowiedniej granulacji, zakupionego w specjalistycznym sklepie.
3. **Przechowuj proch zgodnie z zaleceniami producenta** – w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia.

4. POCISKI

1. **Najlepsza precyzja** – zalecanym pociskiem jest okrągła kula z czystego ołowiu.
2. **Pociski stożkowate** zapewniają większą energię obalającą, ale są mniej precyzyjne.
3. **Nie przekraczaj maksymalnego ładunku prochowego** – może to wpłynąć na bezpieczeństwo.
4. **Unikaj ołowiu ze złomu** – stosuj wyłącznie wysokiej jakości ołowiowe kule.

5. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Przed schowaniem broń powinna być **rozładowana i oczyszczona**.
- Przechowuj ją w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ognia.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny, szczególnie **mechanizmy zabezpieczające i komory bębna**.

6. POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

- Jeśli broń nie wystrzeli, **odczekaj kilkanaście sekund** przed sprawdzeniem sytuacji.
- Nigdy nie kieruj jej w stronę siebie ani innych.
- Sprawdź, czy kapiszon jest prawidłowo osadzony i czy proch w komorze jest suchy.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli cieszyć się strzelectwem czarnoprochowym w sposób **bezpieczny i odpowiedzialny**.