

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Wycior / podbojczyk do rewolwerów czarnoprochowych

1. Przeznaczenie

Wycior (podbojczyk) do rewolwerów czarnoprochowych to narzędzie przeznaczone do:

- ładowania komór bębna kulami ołowianymi (docisk pocisku do prochu),
 - czyszczenia przewodu lufy i komór bębna po strzelaniu,
 - usuwania resztek nagrau i zabrudzeń prochowych.
-

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Upewnij się, że rewolwer jest **rozładowany i zabezpieczony**.
 2. Przygotuj odpowiednią końcówkę wyciora (szczotka brązowa, bawełniana, filcowa lub podbojczyk do kul).
 3. W razie potrzeby nanieś niewielką ilość środka czyszczącego lub smaru na końcówkę.
-

3. Sposób użycia

1. Podbojczyk (ładowanie kul):

- Po wsypaniu prochu do komory umieść kulę ołowianą.
- Przyłóż podbojczyk i dociśnij kulę równomiernym ruchem, aż do pełnego osadzenia jej na prochu.
- Powtarzaj czynność dla każdej komory bębna.

2. Wycior (czyszczenie):

- Po zakończeniu strzelania zdejmij bęben i wyjmij resztki prochu.
 - Wprowadź wycior z odpowiednią końcówką do każdej komory i przewodu lufy.
 - Czyść do momentu usunięcia nagrau i zabrudzeń.
 - Na zakończenie nanieś cienką warstwę oleju konserwującego.
-

4. Konserwacja narzędzia

- Po użyciu oczyść wycior/podbojczyk z resztek prochu i smaru.
 - Wysusz dokładnie przed przechowywaniem.
 - Wymieniaj końcówki szczotek, gdy zużyją się lub zdeformują.
 - Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w futerale ochronnym.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Zawsze upewnij się, że **broń jest rozładowana** przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych.
2. Nie używaj nadmiernej siły przy dociskaniu kuli – możesz uszkodzić bęben lub narzędzie.

3. Nie stosuj wyciora/podbojczyka do innego rodzaju broni niż czarnoprochowa.
4. Podczas czyszczenia używaj rękawic ochronnych i unikaj kontaktu z resztkami prochu.
5. Nie pozostawiaj wyciora/podbojczyka w lufie lub komorze po zakończonej pracy.
6. Nie modyfikuj narzędzia – grozi to uszkodzeniem broni.
7. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Jeśli narzędzie ulegnie wygięciu lub pęknięciu – nie używaj, wymień na nowe.
9. Nie używaj zbyt agresywnych środków chemicznych – mogą uszkodzić powierzchnię metalowych elementów.
10. Regularnie kontroluj stan gwintów i mocowania końcówek, aby uniknąć ich zablokowania w lufie.