

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

PRASKI DO REWOLWERÓW CZARNOPROCHOWYCH

1. Przeznaczenie produktu

Praska do rewolwerów czarnoprochowych to narzędzie umożliwiające bezpieczne i precyzyjne ładowanie komór bębna poza szkieletem broni. Ułatwia ona:

- dokładne osadzenie kuli nad prochem i przybitką,
- przyspieszenie procesu ładowania,
- poprawę bezpieczeństwa poprzez ograniczenie manipulacji załadowanym bębniem w rewolwerze.

Produkt przeznaczony jest dla użytkowników replik broni czarnoprochowej – głównie rewolwerów systemu Colt, Remington, LeMat i pokrewnych.

2. Budowa i elementy praski

- Podstawa** – stabilna platforma do mocowania bębna.
- Szpilka ustalająca** – element centrujący bęben na prasie.
- Dźwignia naciskowa** – służy do wciskania pocisku do komory.
- Tłok (przycisk)** – końcówka, która dociska kulę do wnętrza komory.
- Regulacja siły docisku** – w niektórych modelach (opcjonalnie).

3. Instrukcja użytkowania

A. Przygotowanie praski

- Upewnij się, że praska stoi stabilnie na równej powierzchni lub jest przymocowana do stołu/ławki.
- Sprawdź czystość mechanizmu – usuń resztki ołowiu, smaru i prochu.
- Dostosuj tłok do pozycji nad wybraną komorą bębna (niektóre modele mają ruchomą głowicę lub prowadnicę).

B. Proces ładowania bębna

- Wybierz **czysty, pusty bęben** – upewnij się, że nie zawiera kapiszonów.
- Umieść go pionowo na trzpieniu lub w zagłębieniu praski.
- Wsyp do komory odmierzony ładunek czarnego prochu.
- (Opcjonalnie) Umieść filcową przybitkę lub przekładkę smarującą.
- Na wierzch połóż kulę o odpowiednim kalibrze.
- Ustaw tłok dokładnie nad komorą i **powoli opuść dźwignię**, wciskając kulę do komory.
 - Uwaga: Pocisk powinien wejść ciasno i równo z ranem komory.
- Powtórz dla pozostałych komór.

8. Po zakończeniu ładowania załóż bęben do rewolweru, a dopiero **bezpośrednio przed strzelaniem** – kapiszony.
-

4. Warunki bezpieczeństwa

Podczas użytkowania:

- Nie używaj praski w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła ani podczas palenia.
- Zawsze sprawdzaj, czy bęben **nie jest uzbrojony w kapiszony** – ładowanie z założonymi kapiszonami grozi przypadkowym wystrzałem.
- Nie wciskaj dwóch kul do jednej komory.
- Nie przekraczaj zalecanej objętości prochu – może to doprowadzić do rozerwania komory podczas strzału.

Ochrona osobista:

- Zaleca się stosowanie **okularów ochronnych i rękawic** podczas ładowania.
- Nie kieruj bębna w stronę twarzy ani innych osób.

Konserwacja i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść praskę z pozostałości ołowiu, smaru i prochu.
 - W razie potrzeby naoliw ruchome elementy, by zapobiec korozji.
 - Przechowuj praskę w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
-

5. Uwagi dodatkowe

- Praski mogą różnić się konstrukcją w zależności od modelu rewolweru – przed zakupem upewnij się, że wybrana praska jest **kompatybilna z Twoim bębnem**.
- Używanie praski nie zwalnia z obowiązku znajomości zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią czarnoprochową.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.